Anlage 3



Referenzen Einzelleistung(en)

Bezeichnung des Bauvorhabens:	Tiefgurage Moskiver Str. Disellost
ausführendes Unter- nehmen/ Referenznehmer:	Antoch GmbH
vertraglich gebunden als:	☐ Hauptauftragnehmer
	☐ ARGE-Partner
	Nachunternehmer
Bauherr/ Auftraggeber/ Referenzgeber:	
(analog zum Stempel auf Seite 3)	E. Ziblin AG, Pirektion Stuttgert
Anschrift:	Albsta. Huay S, 70567 Stuttguit (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)
Tel.:	+ 49 20-1 2943 - 255
Ansprechpartner:	Her Rinkleib
Ort der Ausführung:	Pusseldo: F; Moskwer Str.
Baubeginn:	27.07. 2015 Fertigstellungstermin: 22.02.2016 (TT.MM.JJJJ)
Referenz für folgende Leistu Anlage 2 der Leitlinie):	ngsbereiche (einschließlich Angabe der Nrn. der Leistungsbereiche gemäß
517-01 Ruckbar	, Verwatungs- und Entsorgungsabeiten.

70155-01-V-DE

Seite 2 von 3

Anlage 3

Referenzen Einzelleistung(en)

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Leistungsumfang	Mengen (z.B. m³, m², m, Stck., Ø, Tiefe)
Beseitigung vorhon lener Destricting on senkrechten Flächen	1
- Betan Strag 7cm, mithels HDW-Robite-	7 140 m ²
- Unhorseit des Rondboerde, mittels HPW-Hondlance - Offnen von Rissen, HDW	1444 m
- entfernen von Boton on orfgehenden Borteilen, HDW	179 m
- Ausbour de Fortions sinne HDW	6,4 m
- Ausbar de Porkderlen einlärfe, HOW	9 St.(
- Flüche berühmen und Fennuische	7.140 m²

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer:

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (Netto):

499,43727 €

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Beim Betainstray Können ganze Betonberteile unter vollstäningem Erholt der Stahlarmierung orschitterungsfrei, hydrodynamisch obgebruchen und obgestemmt werden. Der hohe Prouk des Wosserstrahls selektiert den geschädigten Behon vom gesonden Keinbehon wabei am verbleiben den Borwerksteil Keinerlei mechanische, thermische oder Chemische Schädzung antsleht. Art der Baumaßnahme: Neubau K Umbau Denkmal

Anlage 3



Referenzen Einzelleistung(en)

Seite 3 von 3

ANTOCH GmbH Höchstdruck- Wasserstrahlarbeiten Wolfegger Str. 50, 88281 Schlier (Ort und Datum) (Stempel/ rechtsverbindliche diverschingt ditemehmen)
Nur vom Referenzgeber auszufüllen!
Die Leistungen sind
auftragsgemäß durchgeführt worden. im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden. der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserbringung angehalten werden. dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden. die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert. nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung verlief nicht reibungslos. Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu. Beroich Beuwerksenheitung Katnodischer Kerrosponsschurz
(Ort und Datum) (Sign Bill Domes School (Sign Bill Domes School)
Hinweis: Weitere, ergänzende Beschreibungen der Referenzleistungen durch den Referenznehmer können dem Formblatt beigefügt werden.